

Link do produktu: <https://tixi.pl/100-nowy-zespól-grzejny-fuser-unit-brother-hl-l8260-hl-l8360-hl-l9310-mfc-l8610-mfc-l8690-mfc-p-172571.html>



## 100% NOWY zespół grzejny - Fuser Unit Brother HL-L8260, HL-L8360, HL-L9310, MFC-L8610, MFC-L8690, MFC-L8900, MFC-L9570, DCP-L841 220V-230V (D01CED001,

Cena brutto	<b>507,80 zł</b>
Cena netto	<b>412,85 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>FUS-B8260N_GTE</b>
Kod producenta	<b>FUS-B8260N_GTE</b>
Kod EAN	<b>5903624351020</b>

### Opis produktu

Fuser kompatybilny z: Brother HL-L8260CDN, HL-L8260CDW, HL-L8360CDW, HL-L9310CDW Brother MFC-L8610CDW, MFC-L8690CDW, MFC-L8900CDW, MFC-L9570CDW Brother DCP-L8410CDW Brother HLL8260CDN, HLL8260CDW, HLL8360CDW, HLL9310CDW Brother MFCL8610CDW, MFCL8690CDW, MFCL8900CDW, MFCL9570CDW Brother DCPL8410CDW OEM: D01CED001, D00C55001

- Gwarancja: 6 m-cy

Rodzaj: **Kolorowa**