

Link do produktu: <https://tixi.pl/100-nowy-zespol-grzejny-fuser-unit-brother-hl5440-hl5445m-hl5450-hl5452-hl5470-hl5472-hl6180-p-172568.html>



100% NOWY zespół grzejny - Fuser Unit Brother HL5440, HL5445m HL5450, HL5452, HL5470, HL5472, HL6180, HL6182 220V-230V (LU9953001, LU9216001, LY561

Cena brutto	499,90 zł
Cena netto	406,42 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	FUS-B5440N_GTE
Kod producenta	FUS-B5440N_GTE
Kod EAN	5903624351006

Opis produktu

Fuser kompatybilny z: Brother HL-5440, HL-5445, HL-5450, HL-5452, HL-5470, HL-5472, HL-6180, HL-6182 Brother DCP-8110, DCP-8112, DCP-8150, DCP-8152, DCP-8155, DCP-8157, DCP-8250 Brother MFC-8510, MFC-8512, MFC-8515, MFC-8520, MFC-8710, MFC-8712, MFC-8810, MFC-8812, MFC-8910, MFC-8912, MFC-8950, MFC-8952 Brother HL5440, HL5445, HL5450, HL5452, HL5470, HL5472, HL6180, HL6182 Brother DCP8110, DCP8112, DCP8150, DCP8152, DCP8155, DCP8157, DCP8250 Brother MFC8510, MFC8512, MFC8515, MFC8520, MFC8710, MFC8712, MFC8810, MFC8812, MFC8910, MFC8912, MFC8950, MFC8952 OEM LU9953001, LU9216001, LY5610001, LU9701001, LU8566001

- Gwarancja: 6 m-cy

Rodzaj: **Kolorowa**
Producent oryginalny: **Brother**